

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

PARTEA 1

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului:

S.C. GASPECO L&D S.A. – Stația de Imbuteliere GPL Timișoara

1.2. Adresa completă a amplasamentului

Timișoara, str. Ion Slavici nr. 132

județ Timiș

cod poștal 300532

coordonate de localizare a amplasamentului

latitudine: 45°43'05.91" N

longitudine: 21°09'49.89" E,

telefon: 0256221964

fax: 0256221962

e-mail: daniel.taur@gaspeco.ro

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, **S.C. GASPECO L&D S.A., Stația de Imbuteliere GPL Timișoara**, este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Timiș respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BANAT" al județului Timiș următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 175/29.03.2023, înregistrată la APM Timis cu nr. 7084 / 31.03.2023

Raportul de securitate cu nr. 176/29.03.2023, înregistrat la APM Timiș cu nr. 7085/ 31.03.2023;

Planul de Urgență Internă cu nr. 177/30.03.2023, înregistrat la ISU BANAT jud Timiș cu nr. 4304814 din 31.03.2023;

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului Stației de Imbuteliere GPL Timișoara

Principalele activitati desfasurate pe amplasamentul Stației de Imbuteliere GPL GASPECO Timișoara sunt următoarele:

- Descărcarea GPL din vagoanele cisternă CF în rezervoarele proprii;
- Transvazarea GPL din/in vagoane cisterna;
- Sortarea buteliilor;
- Încărcarea buteliilor cu GPL;
- Verificarea etanșeității buteliilor cu GPL;
- Recondiționarea buteliilor defecte și expirate;
- Încărcare cisterne auto cu GPL;

- Fabricarea de amestecuri GPL;
- Livrarea buteliilor la beneficiari.

Domeniul de activitate al GASPECO L&D S.A. - **Stația de Imbuteliere GPL Timișoara** îl reprezintă, în principal transferul, depozitarea, încărcarea și livrarea gazelor petroliere lichefiate.

Amplasamentul GASPECO L&D S.A. - **Stația de Imbuteliere GPL Timișoara** este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează substanțe periculoase (gaze petroliere lichefiate) în:

- activitatea de producția gazelor, cod CAEN 3521 / cod SPIRS Seveso 13 (Producerea, imbutelierea și distribuția în vrac a GPL), cod SPIRS Seveso 14 (Depozitarea GPL)
- activitatea de depozitare, CAEN 5210
- activitatea de manipulare, CAEN 5224

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Propan	Gaz lichefiat	- H220: Gaz extrem de inflamabil; - H280: Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire;
2	Butan	Gaz lichefiat	- H220: Gaz extrem de inflamabil. - H280: Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. - H340: Poate provoca anomalii genetice. - H350: Poate provoca cancer.
3	Amestec GPL / ARAGAZ / AUTOGAS	Gaz lichefiat	- H220: Gaz extrem de inflamabil. - H280: Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. - H340: Poate provoca anomalii genetice. - H350: Poate provoca cancer.
4	Motorină	lichid	-H226:lichid și vapori foarte inflamabili; -H304:poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii; -H315:Provoacă iritarea pielii; -H332:nociv în caz de inhalare; H351:susceptibil de a provoca cancer (piele); -H411:toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirenă de alarmare de protecție civilă, electrică, de 5.5 kW. Acesta poate fi activată din interiorul amplasamentului, de către personalul desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop **ATENȚIE LA:**

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BANAT" al județului Timiș, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu Timiș, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

în caz de incendiu sau explozii:

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

<https://www.gaspeco.ro/ro/informatii.html>

Reflexe care salvează		
 Intrați într-o clădire	 Etanșați toate intrările de aer	 Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat
 Nu vă duceți la școală să vă luați copiii: școala se ocupă de ei	 Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise	 Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	04-06.04.2023	Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al Județului Timiș, Serviciul Comisariatului Județean Timiș al Garzii Naționale de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș	<ul style="list-style-type: none"> - Respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase; - Modul de elaborare, aprobare și aplicare a documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile; - Modul de întocmire a planului de evacuare în situații de urgență, dacă acesta este cunoscut și aplicat de către personal, prin executarea unui exercițiu pe timpul controlului - Incadrarea cu personal a structurilor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile; - Organizarea încadrarea și dotarea conform criteriilor de performanță a serviciului privat pentru situații de urgență și evaluarea anuală a activității serviciului privat conform Ordinului Prefectului jud. Timiș - Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și protecției civile la operatorii economici/instituțiile cărora le-ați transferat dreptul de folosință asupra unor construcții/instalații, sau cele cu care aveți încheiate contracte de antrepriză

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr. 59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, localitatea București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 28-30 sau prin accesarea următorului link:

<https://www.gaspeco.ro/ro/informatii.html>

Persoane de contact:

- ❖ TAUR Daniel, Director Uzina, Tel: 0722333445
- ❖ PARVU Rodica, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0723262772
- ❖ DRĂGHICI Petrică, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0751266864
- ❖ CRISCIU Nicolae, Șef compartiment Prevenire, Responsabil pentru managementul securității, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0722333425

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr. 59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, localitatea București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 28-30

Persoane de contact:

- ❖ TAUR Daniel, Director Uzina, Tel: 0722333445
- ❖ PARVU Rodica, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0723262772

- ❖ DRĂGHICI Petrică, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0751266864
- ❖ CRISCIU Nicolae, Șef compartiment Prevenire, Responsabil pentru managementul securității, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0722333425
- ❖ și la sediul : SRAPM Timis: tel. 0256491795, email: office@apmtm.anpm.ro
CJ-GNM: tel. 0356427921, e-mail: cjtimis@gnm.ro
ISUJ: tel. 0256434870, e-mail: office@isutimiș.ro

PARTEA 2

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Pe platforma SC GASPECO L&D – Stația de Imbuteliere GPL Timișoara pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

- explozii ale norilor de vapori inflamabili în spațiu deschis (UVCE) sau închis parțial ori total (CVE) la nivelul construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor care conțin gaze petroliere lichefiate.
- Incendii tip flash fire de vapori inflamabili la nivelul construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor care conțin gaze petroliere lichefiate.
- incendiu jet fire la traseele de GPL.
- Incendiu tip pool fire la cuva de retenție motorină

Accidentele poate afecta atât personalul de exploatare cât populația din zonele adiacente instalației industriale, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- ❖ intoxicații cu produși de ardere;
- ❖ arsuri sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acestora;
- ❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului constă în:

- poluare aer cu produși de combustie

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9001/14001/18001;
- selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
- lunar se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- există întocmit și este permanent actualizat Planul de Urgență Internă;
- anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme automate de stingere incendii/de detecție eliberări de GPL/de etanșare în caz de scăpări accidentale de GPL

Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de funcționare a unei instalații, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. GASPECO L&D S.A., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul

de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, S.C. GASPECO L&D S.A., are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- ❖ TAUR Daniel, Director Uzina, Tel: 0722333445
- ❖ PARVU Rodica, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0723262772
- ❖ DRĂGHICI Petrică, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0751266864
- ❖ CRISCIU Nicolae, Șef compartiment Prevenire, Responsabil pentru managementul securității, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0722333425

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.

Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al Județului Timiș la următorul link: <https://www.isutimis.ro/index.php/prevenire/16-serviciul-prevenire/402-informatii-de-interes-public>

4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Nu este cazul